

Timbro e firma leggibile del tecnico

RAPPORTO DI CONTROLLO FUNZIONALE E MANUTENZIONE Impianti di climatizzazione composti da dispositivi ad espansione diretta

Protocollo n° 0024-2022

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

A. DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO Cod. catasto/Targa imp. 27217 Comunication Comunic	e Ragusa N. 49	Palazzo □ Produzione Acs		Piano	Prov. RG Interno
Tipologia Impianto:	Potenza Fr	igorifera (kW) 3.5 Matricola 34122000	Р	otenza Riscaldante (kW)	3.81
Q.tà Refrigerante: 0.62 kg Tipo refrigerante		Matricola	302.21.1000000.0	GF Numero	
Con unità interne tipo: Mono split Dual split		☐ Quadri split	— □ Δltro		
Ultimo intervento 20/10/2022 Ultima manute	•	_ Quaun spilit		one impianto	
B. RESPONSABILE IMPIANTO			Data Tourizzazi		
Nome EMANUELE		Cognome PANNUZZO			
Cod. Fisc. PNNMNL51P03H163T		Telefono			
Ragione Sociale EMANUELE PANNUZZO			P.IVA	PNNMNL51P03H163T	
Indirizzo VIA FRATELLI BANDIERA	N. <u>49</u>	Comune RAGUSA			Prov RG
Tipo di responsabilità: ✓ Proprieterio ☐ Occupante ☐	Amministratore di d	condominio 🔲 Ter	zo responsabile	☐ Altro	
I controlli e le attività di manutenzione, pulizia e disinfezione sono riferit	te a:	■ Unità esterna		ità interna	
C RISULTATI CONTROLLI	Si No				Si No
Dichiarazione di Conformità presente	\mathbf{x}	Batterie di scambio termico	pulite		\mathbf{x}
Libretto uso e manutenzione impianto presente	x \square	Integrità circuito refrigerante/coibentazione			
Libretti di uso e manutenzione apparecchi presente		Idoneità sistemi di scarico			x 🗆
Registro Fgas/Ozono lesivi (ove previsto)	\mathbf{x}	Corretto funzionamento apparecchiature			
Idoneità installazione (area/fissaggi/distanze)	\mathbf{x}	Assenza strati polverosi e sedimenti			
Assenza rumorosità/vibrazioni	x 🗆	Altro:			
D MANUTENZIONI EFFETTUATE					
Pulizia generale delle unità		Disinfezione generale delle	, unità		П
Pulizia/sostituzione filtri		Disinfezione filtri	unita		
Pulizia componenti ventilanti		Verifiche microbiologiche			
Pulizia superfici di scambio		Altro:			
E. SEZIONE GAS REFRIGERANTI		Aillo.			
	installazione	Carica di refi	rigerante in Ton CO		0.4185
Quantità valutata: X sulla base delle indicazioni presenti nelle specifiche t				eterminazione da parte di per	sonale certificato
Controllo effettuato con metodo: Indiretto I Diretto	Risultato de		_	_	oonalo ooninoato
Note:					
Controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se presente):	il sister	ma è: 🗴 Funzionan	nte 🗌 Non	unzionante	
Aggiunta refrigerante: Si X No Data:	Tipo refrigera	inte		Q.tà aggiunta	a kg
Recupero/eliminazione refrigerante: Si No Data:	Tipo refrigera	erante Q.tà recuperata/eliminata kg			
Motivo dell'aggiunta/recupero/eliminazione:	Riparazione	☐ Smaltimento defin	itivo		
OSSERVAZIONI:					
OSSERVAZIONI.					
RACCOMANDAZIONI: (in attesa di questi intervanti l'impianto può essere messo in funzione))				
PRESCRIZIONI: (in attesa di questi intervanti l'impianto NON può essere messo in funzione)					
L'impianto può funzionare solo dopo l'esecuzione di quanto prescritto. In mancanza di prescrizi	ioni esplicite, il tecnico dich	niara che l'apparecchio può essere	e messo in servizio ser	za compromettere la sicurezza de	lle persone
degli animali e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persona, anim	nali o cose derivanti da ma	nomissioni dell'impianto o dell'app	parecchiatura da parte	di terzi, ovvero carenze di manuter	nzioni successive.
F. DATI TECNICO E IMPRESA DI ASSISTENZA					
Nome e Cognome del tecnico ALFONSO COSTA		ID	certificazione di p	ersona	
Ragione Sociale ACOFFICE DI ALFONSO COSTA		Tele	efono <u>0932-624</u>		
Indirizzo Via GIOVANNI PASCOLI 56 - 97100 Ragusa RG				P.IVA <u>0122940088</u>	0
Estremi del documento di qualifica (iscrizione C.C.I.A.A.) Numero: CSTL	NS69P11G273J Co	mune: Ragusa - RG			
Ora di arrivo presso l'impianto					
00/40/0000					
Data del presente controllo 20/10/2022	Ora di partenza	intervanto di controllo/ma	anutenzione entre	o il	
Data del presente controllo 20/10/2022	Ora di partenza	intervanto di controllo/ma	anutenzione entro) il	
Data del presente controllo 20/10/2022	Ora di partenza	intervanto di controllo/ma	anutenzione entro) il	